

1. GENERALITES

1.1. Typologie	Chapelle	<input checked="" type="checkbox"/>	Stèle	<input type="checkbox"/>	Caveau	<input type="checkbox"/>	Credos	<input type="checkbox"/>	Tombeau	<input type="checkbox"/>	Sarcophage	<input type="checkbox"/>	Grotte	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>
	1.2. Style	Néo-romain														
1.3. Auteurs	Architecte															
	Entreprise	? L'HERBIER PAULUS														
	Sculpteur	? L'HERBIER PAULUS														
1.4. Propriétaire	Public															
1.5. Dimensions		Largeur	Longueur	Hauteur												
	Socle	200	265	32												
	Bâtiment	195	246	373	Faitage											
1.6. Environnement proche	Séquence qualitative	<input checked="" type="checkbox"/>														
	Facilité d'accès	<input checked="" type="checkbox"/>														
1.7. Entretien	Arbre	<input checked="" type="checkbox"/>														
	Terrain libre															
1.8. Sécurisée	Autre															
	1.9. Confortement provisoire															
1.10. Divers (exposition...)	Type															
	1.11. Autre source d'information															

2. PHOTOGRAPHIES (08.08.2008)



façade latérale gauche



façade principale sur allée



façade latérale droite



détail 1 : Autel en marbre et en pierre bleue



façade arrière



détail 2 : Vue vers le mur de fond

3. DESCRIPTION EXTERIEURE/ETAT SANITAIRE Etat

3.1. Emmarchement			
Marche	1 marche : épaisseur de la dalle	↓	Rambarde
Perron			Autre
Pavement			

3.2. Assise	Dalle épaisse sur base briques	↓
3.3. Abords	Cailloux + terre	↓

3.4. Elévations

3.3.1. Façade principale		3.3.2. Autres façades																													
Composition	Porte à imposte triangulaire cadrée de 2 colonnettes supportant fronton rampant avec corniche sommitale + croix sommitale	↗	Composition	Tables unies + soubassement en relief Later : baie barlongue rectangulaire Arr : quadrilobe	↗																										
Matériau	<table border="1"> <tr> <td>Pierre</td><td>Brique</td><td>Marbre</td><td>Ciment</td><td>Béton</td><td>Autre</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	Pierre	Brique	Marbre	Ciment	Béton	Autre	<input checked="" type="checkbox"/>						Teinte grise	↗	Matériau	<table border="1"> <tr> <td>Pierre</td><td>Brique</td><td>Marbre</td><td>Ciment</td><td>Béton</td><td>Autre</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	Pierre	Brique	Marbre	Ciment	Béton	Autre	<input checked="" type="checkbox"/>						Teinte grise	↓
Pierre	Brique	Marbre	Ciment	Béton	Autre																										
<input checked="" type="checkbox"/>																															
Pierre	Brique	Marbre	Ciment	Béton	Autre																										
<input checked="" type="checkbox"/>																															
Fermetures	<table border="1"> <tr> <td>Porte</td><td>Grille</td><td>Vitrail</td><td>Fenêtre</td><td>Autre</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Porte	Grille	Vitrail	Fenêtre	Autre					<input checked="" type="checkbox"/>	↘	Fermetures	<table border="1"> <tr> <td>Porte</td><td>Grille</td><td>Vitrail</td><td>Fenêtre</td><td>Autre</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	Porte	Grille	Vitrail	Fenêtre	Autre						↘						
Porte	Grille	Vitrail	Fenêtre	Autre																											
				<input checked="" type="checkbox"/>																											
Porte	Grille	Vitrail	Fenêtre	Autre																											
Sculptures	Colonnettes (base+chapiteau), imposte sculptée, corniche, croix	↗	Sculptures																												
Ferronneries			Ferronneries																												
Inscriptions	<table border="1"> <tr> <td>Nom</td><td>Motif</td><td>Symbole</td><td>Autre</td><td>Familles</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td><td>Prouvost-Screpel</td> </tr> </table>	Nom	Motif	Symbole	Autre	Familles	<input checked="" type="checkbox"/>				Prouvost-Screpel	Prouvost-Requillard	↗	Inscriptions	<table border="1"> <tr> <td>Nom</td><td>Motif</td><td>Symbole</td><td>Autre</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	Nom	Motif	Symbole	Autre												
Nom	Motif	Symbole	Autre	Familles																											
<input checked="" type="checkbox"/>				Prouvost-Screpel																											
Nom	Motif	Symbole	Autre																												

3.4. Toiture	Forme: en bâtière ↗ Matériau: <table border="1"> <tr> <td>Pierre</td><td>Ardoise</td><td>Tuile</td><td>Autre</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	Pierre	Ardoise	Tuile	Autre	<input checked="" type="checkbox"/>				↗								
Pierre	Ardoise	Tuile	Autre															
<input checked="" type="checkbox"/>																		
3.5. Décor	<table border="1"> <tr> <td>Coussin</td><td>Médailion</td><td>Plaque</td><td>Stèle</td><td>Croix</td><td>Christ</td><td>Bac planté</td><td>Autre</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Coussin	Médailion	Plaque	Stèle	Croix	Christ	Bac planté	Autre					<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	↗
Coussin	Médailion	Plaque	Stèle	Croix	Christ	Bac planté	Autre											
				<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>											


4. DESCRIPTION INTERIEURE/ETAT SANITAIRE

4.1. Plafond	<table border="1"> <tr> <td>Peint</td><td>Plâtré</td><td>Sculpté</td><td>Vouté</td><td>Autre</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Peint	Plâtré	Sculpté	Vouté	Autre					<input checked="" type="checkbox"/>	Pierre unie	↘	4.2. Sol	<table border="1"> <tr> <td>Carrelage</td><td>Marbre</td><td>Mosaïque</td><td>Autre</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Carrelage	Marbre	Mosaïque	Autre				<input checked="" type="checkbox"/>	Pierre unie	↘
Peint	Plâtré	Sculpté	Vouté	Autre																					
				<input checked="" type="checkbox"/>																					
Carrelage	Marbre	Mosaïque	Autre																						
			<input checked="" type="checkbox"/>																						
4.3. Vitraux	Forme	Inscription	Symbole	Signature	Représentation																				
4.4. Décor mural	Surfaces polies, gravées + rehausse à la peinture orangée : encadrement+vie des défunts+étoiles						↗																		
4.5. Mobilier	Qu.	Matériau			Description																				
Autel	1	Marbre blanc + pierre bleue			Table sur colonnettes carrées ioniques	↗																			
Statue																									
Crucifix																									
Plaque																									
Prie-dieu																									
Couronnes	1	Marbre blanc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Couronne sculptée en bas-relief avec ruban	↘																			
Chandelier																									
Vase																									
Inscription																									
Bas relief																									
Autre																									

DESORDRES/Légende	FAÏENÇAGE	ARBRE dvpt racinaire	FERS OXYDES
DESORGANISATION	FISSURATION	ARBRE feuillage	FERS RONGES
DECOLLEMENT	EPAUFFRURE/CASSE	INFILTRATIONS	MANQUES
AFFAISSEMENT	BETON DEGRADE	MOUSSE dvpt biologique	REPARATION TARDIVE

Allée	Carré	Sépulture
7	-	81

5. DESORDRES (08.08.2008)



6. BILANS

6.1. Qualité architecturale

- Chapelle de qualité architecturale
- Modénatures des façades relativement bien conservées.
- Décors intérieurs à souligner pour leur qualité d'exécution et leur remarquable état de conservation

Légende
Qualité Architecturale
**

6.2. Préconisations et estimation

- Mise en sécurité : Sans objet
- Restauration
 - Socle
 - Confortement de l'assise brique
 - Dépose / Reprise des habillages de socle
 - Façades
 - Reprise de fissures
 - Calfeutrement des pans
 - Dégradation des joints et rejointoiement
 - Reprises d'éclats (ragréage)
 - Brochages des façades consolidation
 - Toiture
 - Calfeutrement des versants
 - Réfection des étanchéités des solins
 - Grille
 - Fourniture et pose de grille neuve
 - Vitreaux
 - Restitution des vitreaux manquants
 - Divers
 - Nettoyage général des surfaces
 - Traitement anti-mousses
 - Intérieurs
 - Nettoyage des surfaces

Famille de travaux
1

1. Mise en sécurité €HT	0,00 €
2. Restauration €HT	27 100,00 €
Total €HT	27 100,00 €
Imprévus 10%	2 710,00 €

Degré d'urgence
Sans Urgence

Total travaux €HT	29 810,00 €
t.v.a. 19,6%	5 842,76 €
Total travaux €TTC	35 652,76 €

Valeur Octobre 2008

Chargé d'étude



Agence Etienne SINTIVE Architectes

Architecte Diplômé par le Gouvernement / Architecte du Patrimoine
23 rue Arago 59000 LILLE / T 03 20 57 84 42 / F 03 20 54 18 82

Indice/Date/Modification

a	
b	
c	

Page

3